

Uppgift	Cascol Trälím Polyuretán	Cascol Trälím Inne	Cascol Trälím Vinter	Cascol Trälím Marin	Cascol Trälím Ute	Cascol Trälím 3330/3305
Trä mot metall	1					
Feta och oljehaltiga träslag	2			1		

1 = Bästa valet

2 = Bra val

Användningsområde	Cascol Trälím Polyuretán	Cascol Trälím Inne	Cascol Trälím Vinter	Cascol Trälím Marin	Cascol Trälím Ute	Cascol Trälím 3330/3305
Inomhusbruk		1				2
Ute, skyddat mot väderlek				1	2	
Utomhus i alla slags väder	2			1		
Under vatten	2			1		
Limning av spånskiva			1			

1 = Bästa valet

2 = Bra val

För att uppnå ett bra resultat med limningen är det viktigt att välja rätt lim, men det är minst lika viktigt att träet är bearbetat på rätt sätt. Härunder visas vad du ska vara uppmärksam på när det gäller fuktighet.

Exempel på klimatförhållanden och användningsområden	Fuktbeständighetsklasser EN 204
Inomhus, där temperaturen kortvarigt kan överstiga 50°C. Fuktigheten i träet får inte överstiga 15%. <i>Användningsområden:</i> Möbler, inventarier, trägolv m.m. i torra rum.	D1
Inomhus, där det kortvarigt förekommer rinnande vatten, kondens eller höjd luftfuktighet. Fuktigheten i träet får inte överstiga 18%. <i>Användningsområden:</i> Möbler, inventarier och trägolv som utsätts för lite fukt och svängande temperaturer.	D2
Inomhus där det ständigt förekommer korttidspåverkningar av rinnande vatten, kondens eller höjd luftfuktighet. Utomhus där limmet inte påverkas direkt av väderleken. <i>Användningsområden:</i> Möbler och inventarier i våtrum samt köksbord och trä utsatt för hög luftfuktighet.	D3
Inomhus där det ständigt förekommer långtidspåverkningar av rinnande vatten, kondens eller höjd luftfuktighet. Utomhus där träet påverkas av väderlek. Limfogen utomhus ska skyddas med vattenavvisande medel, t.ex. träskydd, målning, lack eller liknande. <i>Användningsområden:</i> Fönster och dörrar, trädgårdsmöbler, bordsskivor, inventarier och trä, utsatta för mycket fukt.	D4

Teknisk information	Cascol Trälīm Polyuretān	Cascol Trälīm Inne	Cascol Trälīm Vinter	Cascol Trälīm Marīn	Cascol Trälīm Ute	Cascol 3305	Cascol Trälīm 3330
Limningstemperatur min/max °C							
	10°/70°	10°/70°	-10°/70°	15°/70°	10°/70°	10°/70°	10°/70°
Öppen väntetid i min. vid 20°C min/max <sup>1</sup>	0	10	12	5	0-4	10	12
Stängd väntetid i min vid 20°C max <sup>2</sup>	10	10	15	15	7	15	20
Presstid i min vid 20°C och 65% RF	4 h	2-4 h	10-12 h	30	20-30	8-10	10-12
Fuktbeständighet EN 204 D-norm	D4	D1	D2	D4	D3	D1	D1

<sup>1</sup>Öppen väntetid är när ytorna ej är sammanslagna.

<sup>2</sup>Stängd väntetid är när ytorna är sammanslagna.

## TIPS!

- Träet ska alltid vara förbehandlat, rent och fettfritt.
- Påför limmet i rätt mängd och i ett jämnt lager.
- Följ den angivna öppna och stängda väntetiden.
- Presstrycket ska vara jämnt och korrekt efter anvisningar.
- Rengör verktyget direkt efter användning.
- Lim ska normalt förvaras frostfritt. Tänk på att lim är en färskvara som ej ska lagras under längre perioder.